




# Zestaw naprawczy zaworu TPMS PSA/FIAT



## Opis

Zestaw naprawczy do zaworu TPMS Schrader Gen 2/3 do aut Fiat,Citroen,Lancia,Peugeot

- Aluminiowa nakrętka
- Kapturek plastikowy

Numery zamienników

- Schrader: 5003-10,
- Schrader (FR) : 65656-KD,
- Longway: TPMSRFK,
- Hamaton: 6-143T,
- Tech: 72-20-503,

- Alcar : SKA910,

Zestaw składa się:

- nakrętka - 1 szt.,
- uszczelka - 1 szt.,
- wkładka zaworu - 1 szt.,
- kapturek - 1 szt.

Kompatybilny z oryginalnymi czujnikami z:

- Citroen C5: grudzień 2001 - lipiec 2004
- Citroen C8: luty 2002 - wrzesień 2005
- Fiat Idea: wrzesień 2003 - lipiec 2012
- Fiat Ulysse: luty 2002 - październik 2005
- Hyundai Elantra: marzec 2014 - grudzień 2014
- Hyundai Grandeur: czerwiec 2011 - luty 2014
- Hyundai i40: kwiecień 2011 - marzec 2014
- Hyundai i40: kwiecień 2014 - grudzień 2019
- Hyundai ix35: luty 2010 - sierpień 2013
- Hyundai ix35: wrzesień 2013 - wrzesień 2014
- Hyundai ix35: wrzesień 2013 - wrzesień 2015
- Kia Cerato: marzec 2014 - grudzień 2017
- Kia Rio: sierpień 2011 - czerwiec 2014
- Kia Rio: czerwiec 2014 - grudzień 2018
- Kia Rio: czerwiec 2014 - grudzień 2018
- Kia Sportage: sierpień 2010 - luty 2014
- Kia Sportage: marzec 2014 - grudzień 2015
- Lancia Musa: lipiec 2004 - listopad 2012
- Peugeot 607: wrzesień 1999 - październik 2004
- Peugeot 807: luty 2002 - wrzesień 2004

## Dodatkowe informacje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indeks          | 562-3643   |
| EAN             | 4003116283981  |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none"><li>• moment dokręcenia wkładki: 0,35 Nm,</li><li>• moment dokręcenia nakrętki : 4 Nm,</li></ul> |
| Gwarancja       | Gwarancja: 12 miesięcy   |

